

五常國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

112 年 1 月 6 日

編號	安裝位置			型號	濾芯規格		機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作
	樓名	樓層	位置		濾 芯 規 格	第一道	第二道				
1	明德	2F	明德2F會議室	UW-9615	P5. CTO			√	√	√	√
2	明德	2F	明德2F會計室	UW-9615	P5. CTO			√	√	√	√
3	明德	3F	明德3F圖書館	UW-9615	P5. CTO			√	√	√	√
4	明德	5F	活動中心5F	UW-9615	UF-61. 64			√	√	√	√
5	明德	1F	明德1F電梯旁	UW-9615	P5. CTO			√	√	√	√
6	明德	1F	明德1F車道旁	UW-9615	P5. CTO			√	√	√	√
7	快樂	1F	快樂1F西後門	UR-313AS-1	UF-61. 64			√	√	√	X
8	快樂	1F	快樂1F廚房	UW-9615	UF-61. 64			√	√	√	√
9	健康	1F	銀 河 班	UW-9615	P5. CTO			√	√	√	√
10	健康	1F	陽 光 班	UW-9615	P5. CTO			√	√	√	√
11	健康	1F	月 亮 班	UW-9615	P5. CTO			√	√	√	√
12	健康	1F	綠 地 班	UW-9203	UF-61. 64			√	√	√	√
13	健康	1F	幼稚園健康中心	UW-20000A	UF-61. 64			√	√	√	√
14	快樂	2F	快樂2F	UW-9615	UF-61. 64			√	√	√	√
15	勤學	1F	勤學1F西側樓梯	UW-9615	P5. CTO			√	√	√	√
16	勤學	2F	勤學2F西側樓梯	UW-9615	P5. CTO			√	√	√	√
17	勤學	3F	勤學3F西側樓梯	UW-9615	P5. CTO			√	√	√	√
18	勤學	4F	勤學4F西側樓梯	UW-9615	P5. CTO			√	√	√	√
19	勤學	1F	勤學1F東側樓梯	UW-9615	P5. CTO			√	√	√	√
20	勤學	2F	勤學2F東側樓梯	UW-9615	P5. CTO			√	√	√	√
21	勤學	3F	勤學3F東側樓梯	UW-9615	UF-61. 64			√	√	√	√
22	勤學	4F	勤學4F東側樓梯	UW-9615	UF-61. 64			√	√	√	√
23	健康	1F	健康1F西側廁所	UW-9615	P5. CTO			√	√	√	√
24	健康	2F	健康2F三年一班	UW-9615	P5. CTO			√	√	√	√
25	健康	2F	健康2F東側	UW-9615	P5. CTO			√	√	√	√
26	健康	1F	健康1F東側	UW-9615	P5. CTO			√	√	√	√
27	健康	2F	健康2F女廁	UW-9615	P5. CTO			√	√	√	√
28	健康	3F	健康3F女廁	UW-9505	P5. CTO			√	√	√	√
29	健康	3F	健康3F三年五班	UW-9615	P5. CTO			√	√	√	√
30	健康	3F	健康3F西側	UW-9615	P5. CTO			√	√	√	√

濾芯更換支數: 0 支 巡檢台數: 30 台

服務人員簽章:

寶翠牌飲水機服務網
台北新生服務中心
台北市新生北路一段112號
電話: 25219000
傳真: 25615616

洪詠盛

承辦人員簽核:

五常國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

112年 2月 3日

編號	安裝位置			型號	濾芯規格		機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作
	樓名	樓層	位置		濾 芯 規 格	第一道	第二道				
1	明德	2F	明德2F會議室	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
2	明德	2F	明德2F會計室	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
3	明德	3F	明德3F圖書館	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
4	明德	5F	活動中心5F	UW-9615	UF-61. 64			√	√	√	√
5	明德	1F	明德1F電梯旁	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
6	明德	1F	明德1F車道旁	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
7	快樂	1F	快樂1F西後門	UR-313AS-1	UF-61. 64			√	√	√	X
8	快樂	1F	快樂1F廚房	UW-9615	UF-61. 64			√	√	√	√
9	健康	1F	銀 河 班	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
10	健康	1F	陽 光 班	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
11	健康	1F	月 亮 班	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
12	健康	1F	綠 地 班	UW-9203	UF-61. 64			√	√	√	√
13	健康	1F	幼稚園健康中心	UW-20000A	UF-61. 64			√	√	√	√
14	快樂	2F	快樂2F	UW-9615	UF-61. 64			√	√	√	√
15	勤學	1F	勤學1F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
16	勤學	2F	勤學2F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
17	勤學	3F	勤學3F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
18	勤學	4F	勤學4F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
19	勤學	1F	勤學1F東側樓梯	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
20	勤學	2F	勤學2F東側樓梯	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
21	勤學	3F	勤學3F東側樓梯	UW-9615	UF-61. 64			√	√	√	√
22	勤學	4F	勤學4F東側樓梯	UW-9615	UF-61. 64			√	√	√	√
23	健康	1F	健康1F西側廁所	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
24	健康	2F	健康2F三年一班	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
25	健康	2F	健康2F東側	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
26	健康	1F	健康1F東側	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
27	健康	2F	健康2F女廁	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
28	健康	3F	健康3F女廁	UW-9505	P5. CT0			√	√	√	√
29	健康	3F	健康3F三年五班	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
30	健康	3F	健康3F西側	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√

濾芯更換支數: 3 支 巡檢台數: 30 台

服務人員簽章:

賀眾牌飲水機服務網
台北新生服務中心
台北市新生北路一段112號
電話: 25219000
傳真: 25615616

洪詠盛

承辦人員簽核:

五常國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

110年3月6日

編號	安裝位置			型號	濾芯規格		機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	功能操作
	樓名	樓層	位置		濾 芯 規 格	第一道					
1	明德	2F	明德2F會議室	UW-9615	P5. CT0	✓		v	v	v	v
2	明德	2F	明德2F會計室	UW-9615	P5. CT0	✓		v	v	v	v
3	明德	3F	明德3F圖書館	UW-9615	P5. CT0	✓		v	v	v	v
4	明德	5F	活動中心5F	UW-9615	UF-61. 64	✓		v	v	v	v
5	明德	1F	明德1F電梯旁	UW-9615	P5. CT0	✓		v	v	v	v
6	明德	1F	明德1F車道旁	UW-9615	P5. CT0	✓		v	v	v	v
7	快樂	1F	快樂1F西後門	UR-313AS-1	UF-61. 64	✓		v	v	v	X
8	快樂	1F	快樂1F廚房	UW-9615	UF-61. 64	✓		v	v	v	v
9	健康	1F	銀 河 班	UW-9615	P5. CT0	✓		v	v	v	v
10	健康	1F	陽 光 班	UW-9615	P5. CT0	✓		v	v	v	v
11	健康	1F	月 亮 班	UW-9615	P5. CT0	✓		v	v	v	v
12	健康	1F	綠 地 班	UW-9203	UF-61. 64	✓		v	v	v	v
13	健康	1F	幼稚園健康中心	UW-20000A	UF-61. 64	✓		v	v	v	v
14	快樂	2F	快樂2F	UW-9615	UF-61. 64	✓		v	v	v	v
15	勤學	1F	勤學1F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0	✓		v	v	v	v
16	勤學	2F	勤學2F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0	✓		v	v	v	v
17	勤學	3F	勤學3F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0	✓		v	v	v	v
18	勤學	4F	勤學4F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0	✓		v	v	v	v
19	勤學	1F	勤學1F東側樓梯	UW-9615	P5. CT0	✓		v	v	v	v
20	勤學	2F	勤學2F東側樓梯	UW-9615	P5. CT0	✓		v	v	v	v
21	勤學	3F	勤學3F東側樓梯	UW-9615	UF-61. 64	✓		v	v	v	v
22	勤學	4F	勤學4F東側樓梯	UW-9615	UF-61. 64	✓		v	v	v	v
23	健康	1F	健康1F西側廁所	UW-9615	P5. CT0	✓		v	v	v	V
24	健康	2F	健康2F三年一班	UW-9615	P5. CT0	✓		v	v	v	v
25	健康	2F	健康2F東側	UW-9615	P5. CT0	✓		v	v	v	v
26	健康	1F	健康1F東側	UW-9615	P5. CT0	✓		v	v	v	v
27	健康	2F	健康2F女廁	UW-9615	P5. CT0	✓		v	v	v	v
28	健康	3F	健康3F女廁	UW-9505	P5. CT0	✓		v	v	v	v
29	健康	3F	健康3F三年五班	UW-9615	P5. CT0	✓		v	v	v	v
30	健康	3F	健康3F西側	UW-9615	P5. CT0	✓		v	v	v	v

濾芯更換支數: 20 支 巡檢台數: 30 台

服務人員簽章:

賀眾牌飲水機服務網
台北新生服務中心
台北市新生北路一段112號
電話: 25219000
傳真: 25615616

洪詠盛

承辦人員簽核:

五常國小飲水設備維護記錄位置表

112 年 3 月 6 日

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

編號	安裝位置			型號	濾芯規格		機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作
	樓名	樓層	位置		濾 芯 規 格	第一道	第二道				
1	明德	2F	明德2F會議室	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
2	明德	2F	明德2F會計室	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
3	明德	3F	明德3F圖書館	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
4	明德	5F	活動中心5F	UW-9615	UF-61. 64			✓	✓	✓	✓
5	明德	1F	明德1F電梯旁	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
6	明德	1F	明德1F車道旁	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
7	快樂	1F	快樂1F西後門	UR-313AS-1	UF-61. 64			✓	✓	✓	✓
8	快樂	1F	快樂1F廚房	UW-9615	UF-61. 64			✓	✓	✓	✓
9	健康	1F	銀 河 班	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
10	健康	1F	陽 光 班	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
11	健康	1F	月 亮 班	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
12	健康	1F	綠 地 班	UW-9203	UF-61. 64			✓	✓	✓	✓
13	健康	1F	幼稚園健康中心	UW-20000A	UF-61. 64			✓	✓	✓	✓
14	快樂	2F	快樂2F	UW-9615	UF-61. 64			✓	✓	✓	✓
15	勤學	1F	勤學1F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
16	勤學	2F	勤學2F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
17	勤學	3F	勤學3F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
18	勤學	4F	勤學4F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
19	勤學	1F	勤學1F東側樓梯	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
20	勤學	2F	勤學2F東側樓梯	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
21	勤學	3F	勤學3F東側樓梯	UW-9615	UF-61. 64			✓	✓	✓	✓
22	勤學	4F	勤學4F東側樓梯	UW-9615	UF-61. 64			✓	✓	✓	✓
23	健康	1F	健康1F西側廁所	UW-313	UF-61. 64			✓	✓	✓	✓
24	健康	2F	健康2F三年一班	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
25	健康	2F	健康2F東側	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
26	健康	1F	健康1F東側	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
27	健康	2F	健康2F女廁	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
28	健康	3F	健康3F女廁	UR-313AS-1	UF-61. 64			✓	✓	✓	✓
29	健康	3F	健康3F三年五班	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
30	健康	3F	健康3F西側	UR-313AS-1	UF-61. 64			✓	✓	✓	✓

濾芯更換支數: 30 支 巡檢台數: 30 台

服務人員簽章:

賀眾牌飲水機服務網
中山直營站
台北市新生北路1段112號
25219000分機700

承辦人員簽核:

洪詠盛

五常國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

112年5月3日

編號	安裝位置			型號	濾芯規格		機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	功能操作
	樓名	樓層	位置		濾	芯規格					
1	明德	2F	明德2F會議室	UW-9615	P5. CT0			v	v	v	v
2	明德	2F	明德2F會計室	UW-9615	P5. CT0			v	v	v	v
3	明德	3F	明德3F圖書館	UW-9615	P5. CT0			v	v	v	v
4	明德	5F	活動中心5F	UW-9615	UF-61. 64			v	v	v	v
5	明德	1F	明德1F電梯旁	UW-9615	P5. CT0			v	v	v	v
6	明德	1F	明德1F車道旁	UW-9615	P5. CT0			v	v	v	v
7	快樂	1F	快樂1F西後門	UR-313AS-1	UF-61. 64			v	v	v	X
8	快樂	1F	快樂1F廚房	UW-9615	UF-61. 64			v	v	v	v
9	健康	1F	銀河班	UW-9615	P5. CT0			v	v	v	v
10	健康	1F	陽光班	UW-9615	P5. CT0			v	v	v	v
11	健康	1F	月亮班	UW-9615	P5. CT0			v	v	v	v
12	健康	1F	綠地班	UW-9203	UF-61. 64			v	v	v	v
13	健康	1F	幼稚園健康中心	UW-20000A	UF-61. 64			v	v	v	v
14	快樂	2F	快樂2F	UW-9615	UF-61. 64			v	v	v	v
15	勤學	1F	勤學1F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			v	v	v	v
16	勤學	2F	勤學2F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			v	v	v	v
17	勤學	3F	勤學3F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			v	v	v	v
18	勤學	4F	勤學4F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			v	v	v	v
19	勤學	1F	勤學1F東側樓梯	UW-9615	P5. CT0			v	v	v	v
20	勤學	2F	勤學2F東側樓梯	UW-9615	P5. CT0			v	v	v	v
21	勤學	3F	勤學3F東側樓梯	UW-9615	UF-61. 64			v	v	v	v
22	勤學	4F	勤學4F東側樓梯	UW-9615	UF-61. 64			v	v	v	v
23	健康	1F	健康1F西側廁所	UW-313	UF-61. 64			v	v	v	X
24	健康	2F	健康2F三年一班	UW-9615	P5. CT0			v	v	v	v
25	健康	2F	健康2F東側	UW-9615	P5. CT0			v	v	v	v
26	健康	1F	健康1F東側	UW-9615	P5. CT0			v	v	v	v
27	健康	2F	健康2F女廁	UW-9615	P5. CT0			v	v	v	v
28	健康	3F	健康3F女廁	UW-9505	P5. CT0			v	v	v	v
29	健康	3F	健康3F三年五班	UW-9615	P5. CT0			v	v	v	v
30	健康	3F	健康3F西側	UW-9615	P5. CT0			v	v	v	v

濾芯更換支數: 0 支 巡檢台數: 30 台

服務人員簽章:

賀眾牌飲水機服務網
台北新生服務中心
台北市新生北路一段112號
電話: 25219000
傳真: 25615616

洪詠盛

承辦人員簽核:

五常國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

112年 6月2 日

編號	安裝位置			型號	濾芯規格		機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	功能操作
	樓名	樓層	位置		濾 芯 規 格	第一道	第二道				
1	明德	2F	明德2F會議室	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	v	v	v	v
2	明德	2F	明德2F會計室	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	v	v	v	v
3	明德	3F	明德3F圖書館	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	v	v	v	v
4	明德	5F	活動中心5F	UW-9615	UF-61. 64	✓	✓	v	v	v	v
5	明德	1F	明德1F電梯旁	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	v	v	v	v
6	明德	1F	明德1F車道旁	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	v	v	v	v
7	快樂	1F	快樂1F西後門	UR-313AS-1	UF-61. 64	✓	✓	v	v	v	X
8	快樂	1F	快樂1F廚房	UW-9615	UF-61. 64	✓	✓	v	v	v	v
9	健康	1F	銀 河 班	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	v	v	v	v
10	健康	1F	陽 光 班	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	v	v	v	v
11	健康	1F	月 亮 班	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	v	v	v	v
12	健康	1F	綠 地 班	UW-9203	UF-61. 64	✓	✓	v	v	v	v
13	健康	1F	幼稚園健康中心	UW-20000A	UF-61. 64	✓	✓	v	v	v	v
14	快樂	2F	快樂2F	UW-9615	UF-61. 64	✓	✓	v	v	v	v
15	勤學	1F	勤學1F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	v	v	v	v
16	勤學	2F	勤學2F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	v	v	v	v
17	勤學	3F	勤學3F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	v	v	v	v
18	勤學	4F	勤學4F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	v	v	v	v
19	勤學	1F	勤學1F東側樓梯	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	v	v	v	v
20	勤學	2F	勤學2F東側樓梯	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	v	v	v	v
21	勤學	3F	勤學3F東側樓梯	UW-9615	UF-61. 64	✓	✓	v	v	v	v
22	勤學	4F	勤學4F東側樓梯	UW-9615	UF-61. 64	✓	✓	v	v	v	v
23	健康	1F	健康1F西側廁所	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	v	v	v	v
24	健康	2F	健康2F三年一班	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	v	v	v	v
25	健康	2F	健康2F東側	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	v	v	v	v
26	健康	1F	健康1F東側	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	v	v	v	v
27	健康	2F	健康2F女廁	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	v	v	v	v
28	健康	3F	健康3F女廁	UW-9505	P5. CT0	✓	✓	v	v	v	v
29	健康	3F	健康3F三年五班	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	v	v	v	v
30	健康	3F	健康3F西側	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	v	v	v	v

濾芯更換支數: 60 支 巡檢台數: 30 台

服務人員簽章

品牌飲水機服務網
 台北新生服務中心
 台北市新生北路一段112號
 電話: 25219000
 傳真: 25615616

洪詠盛

承辦人員簽核:

五常國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

112年 7 月 5 日

編號	安裝位置			型號	濾芯規格		機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作
	樓名	樓層	位置		濾	芯 規 格					
1	明德	2F	明德2F會議室	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
2	明德	2F	明德2F會計室	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
3	明德	3F	明德3F圖書館	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
4	明德	5F	活動中心5F	UW-9615	UF-61. 64			√	√	√	√
5	明德	1F	明德1F電梯旁	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
6	明德	1F	明德1F車道旁	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
7	快樂	1F	快樂1F西後門	UR-313AS-1	UF-61. 64			√	√	√	X
8	快樂	1F	快樂1F廚房	UW-9615	UF-61. 64			√	√	√	√
9	健康	1F	銀 河 班	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
10	健康	1F	陽 光 班	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
11	健康	1F	月 亮 班	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
12	健康	1F	綠 地 班	UW-9203	UF-61. 64			√	√	√	√
13	健康	1F	幼稚園健康中心	UW-20000A	UF-61. 64			√	√	√	√
14	快樂	2F	快樂2F	UW-9615	UF-61. 64			√	√	√	√
15	勤學	1F	勤學1F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
16	勤學	2F	勤學2F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
17	勤學	3F	勤學3F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
18	勤學	4F	勤學4F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
19	勤學	1F	勤學1F東側樓梯	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
20	勤學	2F	勤學2F東側樓梯	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
21	勤學	3F	勤學3F東側樓梯	UW-9615	UF-61. 64			√	√	√	√
22	勤學	4F	勤學4F東側樓梯	UW-9615	UF-61. 64			√	√	√	√
23	健康	1F	健康1F西側廁所	UW-313	UF-61. 64			√	√	√	X
24	健康	2F	健康2F三年一班	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
25	健康	2F	健康2F東側	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
26	健康	1F	健康1F東側	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
27	健康	2F	健康2F女廁	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
28	健康	3F	健康3F女廁	UW-9505	P5. CT0			√	√	√	√
29	健康	3F	健康3F三年五班	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
30	健康	3F	健康3F西側	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√

濾芯更換支數: 7 支 巡檢台數: 30 台

服務人員簽章: 賀眾牌飲水機服務網
 台北新生服務中心
 台北市新生北路一段112號
 電話: 25219000
 傳真: 25615616

洪詠盛 承辦人員簽核:

五常國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

112年 8月 2日

編號	安裝位置			型號	濾芯規格			機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作
	樓名	樓層	位置		濾	芯	規 格					
1	明德	2F	明德2F會議室	UW-9615	P5.	CT0		✓	✓	✓	✓	✓
2	明德	2F	明德2F會計室	UW-9615	P5.	CT0		✓	✓	✓	✓	✓
3	明德	3F	明德3F圖書館	UW-9615	P5.	CT0		✓	✓	✓	✓	✓
4	明德	5F	活動中心5F	UW-9615	UF-61.	64		✓	✓	✓	✓	✓
5	明德	1F	明德1F電梯旁	UW-9615	P5.	CT0		✓	✓	✓	✓	✓
6	明德	1F	明德1F車道旁	UW-9615	P5.	CT0		✓	✓	✓	✓	✓
7	快樂	1F	快樂1F西後門	UR-313AS-1	UF-61.	64		✓	✓	✓	X	✓
8	快樂	1F	快樂1F廚房	UW-9615	UF-61.	64		✓	✓	✓	✓	✓
9	健康	1F	銀 河 班	UW-9615	P5.	CT0		✓	✓	✓	✓	✓
10	健康	1F	陽 光 班	UW-9615	P5.	CT0		✓	✓	✓	✓	✓
11	健康	1F	月 亮 班	UW-9615	P5.	CT0		✓	✓	✓	✓	✓
12	健康	1F	綠 地 班	UW-9203	UF-61.	64		✓	✓	✓	✓	✓
13	健康	1F	幼稚園健康中心	UW-20000A	UF-61.	64		✓	✓	✓	✓	✓
14	快樂	2F	快樂2F	UW-9615	UF-61.	64		✓	✓	✓	✓	✓
15	勤學	1F	勤學1F西側樓梯	UW-9615	P5.	CT0		✓	✓	✓	✓	✓
16	勤學	2F	勤學2F西側樓梯	UW-9615	P5.	CT0		✓	✓	✓	✓	✓
17	勤學	3F	勤學3F西側樓梯	UW-9615	P5.	CT0		✓	✓	✓	✓	✓
18	勤學	4F	勤學4F西側樓梯	UW-9615	P5.	CT0		✓	✓	✓	✓	✓
19	勤學	1F	勤學1F東側樓梯	UW-9615	P5.	CT0		✓	✓	✓	✓	✓
20	勤學	2F	勤學2F東側樓梯	UW-9615	P5.	CT0		✓	✓	✓	✓	✓
21	勤學	3F	勤學3F東側樓梯	UW-9615	UF-61.	64		✓	✓	✓	✓	✓
22	勤學	4F	勤學4F東側樓梯	UW-9615	UF-61.	64		✓	✓	✓	✓	✓
23	健康	1F	健康1F西側廁所	UW-9615	P5.	CT0		✓	✓	✓	✓	✓
24	健康	2F	健康2F三年一班	UW-9615	P5.	CT0		✓	✓	✓	✓	✓
25	健康	2F	健康2F東側	UW-9615	P5.	CT0		✓	✓	✓	✓	✓
26	健康	1F	健康1F東側	UW-9615	P5.	CT0		✓	✓	✓	✓	✓
27	健康	2F	健康2F女廁	UW-9615	P5.	CT0		✓	✓	✓	✓	✓
28	健康	3F	健康3F女廁	UW-9505	P5.	CT0		✓	✓	✓	✓	✓
29	健康	3F	健康3F三年五班	UW-9615	P5.	CT0		✓	✓	✓	✓	✓
30	健康	3F	健康3F西側	UW-9615	P5.	CT0		✓	✓	✓	✓	✓

濾芯更換支數: 0 支 巡檢台數: 30 台

服務人員簽章

賀眾牌飲水機服務網
台北新生服務中心
台北市新生北路一段112號
電話: 25219000
傳真: 25615616

洪詠盛

承辦人員簽核:

五常國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養
 ☐濾芯更換

112年9月5日

編號	安裝位置			型號	濾芯規格		機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	功能操作
	樓名	樓層	位置		濾	芯規格					
1	明德	2F	明德2F會議室	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	明德	2F	明德2F會計室	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	明德	3F	明德3F圖書館	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	明德	5F	活動中心5F	UW-9615	UF-61. 64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	明德	1F	明德1F電梯旁	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	明德	1F	明德1F車道旁	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	快樂	1F	快樂1F西後門	UR-313AS-1	UF-61. 64	✓	✓	✓	X	✓	✓
8	快樂	1F	快樂1F廚房	UW-9615	UF-61. 64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	健康	1F	銀河班	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	健康	1F	陽光班	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	健康	1F	月亮班	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	健康	1F	綠地班	UW-9203	UF-61. 64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	健康	1F	幼稚園健康中心	UW-20000A	UF-61. 64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	快樂	2F	快樂2F	UW-9615	UF-61. 64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	勤學	1F	勤學1F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	勤學	2F	勤學2F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	勤學	3F	勤學3F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	勤學	4F	勤學4F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	勤學	1F	勤學1F東側樓梯	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	勤學	2F	勤學2F東側樓梯	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	勤學	3F	勤學3F東側樓梯	UW-9615	UF-61. 64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	勤學	4F	勤學4F東側樓梯	UW-9615	UF-61. 64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	健康	1F	健康1F西側廁所	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	✓	V	✓	✓
24	健康	2F	健康2F三年一班	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	健康	2F	健康2F東側	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	健康	1F	健康1F東側	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	健康	2F	健康2F女廁	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	健康	3F	健康3F女廁	UW-9505	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	健康	3F	健康3F三年五班	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	健康	3F	健康3F西側	UW-9615	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓

濾芯更換支數: 30 支 巡檢台數: 30 台

服務人員簽章

資眾牌飲水機服務網
 台北新生服務中心
 台北市新生北路一段112號
 電話: 25219000
 傳真: 25615616

洪詠盛

承辦人員簽核:

五常國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

112年10月3日

編號	安裝位置			型號	濾芯規格		機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作
	樓名	樓層	位置		濾 芯 規 格	第一道	第二道				
1	明德	2F	明德2F會議室	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
2	明德	2F	明德2F會計室	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
3	明德	3F	明德3F圖書館	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
4	明德	5F	活動中心5F	UW-9615	UF-61. 64			✓	✓	✓	✓
5	明德	1F	明德1F電梯旁	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
6	明德	1F	明德1F車道旁	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
7	快樂	1F	快樂1F西後門	UR-313AS-1	UF-61. 64			✓	✓	✓	✓
8	快樂	1F	快樂1F廚房	UW-9615	UF-61. 64			✓	✓	✓	✓
9	健康	1F	銀 河 班	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
10	健康	1F	陽 光 班	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
11	健康	1F	月 亮 班	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
12	健康	1F	綠 地 班	UW-9203	UF-61. 64			✓	✓	✓	✓
13	健康	1F	幼稚園健康中心	UW-20000A	UF-61. 64			✓	✓	✓	✓
14	快樂	2F	快樂2F	UW-9615	UF-61. 64			✓	✓	✓	✓
15	勤學	1F	勤學1F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
16	勤學	2F	勤學2F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
17	勤學	3F	勤學3F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
18	勤學	4F	勤學4F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
19	勤學	1F	勤學1F東側樓梯	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
20	勤學	2F	勤學2F東側樓梯	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
21	勤學	3F	勤學3F東側樓梯	UW-9615	UF-61. 64			✓	✓	✓	✓
22	勤學	4F	勤學4F東側樓梯	UW-9615	UF-61. 64			✓	✓	✓	✓
23	健康	1F	健康1F西側廁所	UW-313	UF-61. 64			✓	✓	✓	✓
24	健康	2F	健康2F三年一班	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
25	健康	2F	健康2F東側	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
26	健康	1F	健康1F東側	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
27	健康	2F	健康2F女廁	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
28	健康	3F	健康3F女廁	UW-9505	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
29	健康	3F	健康3F三年五班	UW-9615	P5. CT0			✓	✓	✓	✓
30	健康	3F	健康3F西側	UR-313AS-1	UF-61. 64			✓	✓	✓	✓

濾芯更換支數: _____ 支 巡檢台數: 30 台

服務人員簽章:

郭有福

承辦人員簽核:

五常國小飲水設備維護記錄位置表

□巡檢保養 □濾芯更換

112年 11 月 1 日

編號	安裝位置			型號	濾芯規格			機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作
	樓名	樓層	位置		濾	芯	規 格					
1	明德	2F	明德2F會議室	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√	√
2	明德	2F	明德2F會計室	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√	√
3	明德	3F	明德3F圖書館	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√	√
4	明德	5F	活動中心5F	UW-9615	UF-61. 64			√	√	√	√	√
5	明德	1F	明德1F電梯旁	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√	√
6	明德	1F	明德1F車道旁	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√	√
7	快樂	1F	快樂1F西後門	UR-313AS-1	UF-61. 64			√	√	√	√	√
8	快樂	1F	快樂1F廚房	UW-9615	UF-61. 64			√	√	√	√	√
9	健康	1F	銀 河 班	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√	√
10	健康	1F	陽 光 班	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√	√
11	健康	1F	月 亮 班	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√	√
12	健康	1F	綠 地 班	UW-9203	UF-61. 64			√	√	√	√	√
13	健康	1F	幼稚園健康中心	UW-20000A	UF-61. 64			√	√	√	√	√
14	快樂	2F	快樂2F	UW-9615	UF-61. 64			√	√	√	√	√
15	勤學	1F	勤學1F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√	√
16	勤學	2F	勤學2F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√	√
17	勤學	3F	勤學3F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√	√
18	勤學	4F	勤學4F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√	√
19	勤學	1F	勤學1F東側樓梯	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√	√
20	勤學	2F	勤學2F東側樓梯	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√	√
21	勤學	3F	勤學3F東側樓梯	UW-9615	UF-61. 64			√	√	√	√	√
22	勤學	4F	勤學4F東側樓梯	UW-9615	UF-61. 64			√	√	√	√	√
23	健康	1F	健康1F西側廁所	UW-313	UF-61. 64			√	√	√	✗	√
24	健康	2F	健康2F三年一班	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√	√
25	健康	2F	健康2F東側	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√	√
26	健康	1F	健康1F東側	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√	√
27	健康	2F	健康2F女廁	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√	√
28	健康	3F	健康3F女廁	UW-9505	P5. CT0			√	√	√	√	√
29	健康	3F	健康3F三年五班	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√	√
30	健康	3F	健康3F西側	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√	√

濾芯更換支數: 2 支 巡檢台數: 30 台

服務人員簽章:

洪詠盛

承辦人員簽核:

五常國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☒濾芯更換

112年12月1日

編號	安裝位置			型號	濾芯規格		機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作
	樓名	樓層	位置		濾 芯 規 格	第一道	第二道				
1	明德	2F	明德2F會議室	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
2	明德	2F	明德2F會計室	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
3	明德	3F	明德3F圖書館	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
4	明德	5F	活動中心5F	UW-9615	UF-61. 64			√	√	√	√
5	明德	1F	明德1F電梯旁	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
6	明德	1F	明德1F車道旁	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
7	快樂	1F	快樂1F西後門	UR-313AS-1	UF-61. 64			√	√	√	√
8	快樂	1F	快樂1F廚房	UW-9615	UF-61. 64			√	√	√	√
9	健康	1F	銀 河 班	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
10	健康	1F	陽 光 班	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
11	健康	1F	月 亮 班	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
12	健康	1F	綠 地 班	UW-9203	UF-61. 64			√	√	√	√
13	健康	1F	幼稚園健康中心	UW-20000A	UF-61. 64			√	√	√	√
14	快樂	2F	快樂2F	UW-9615	UF-61. 64			√	√	√	√
15	勤學	1F	勤學1F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
16	勤學	2F	勤學2F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
17	勤學	3F	勤學3F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
18	勤學	4F	勤學4F西側樓梯	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
19	勤學	1F	勤學1F東側樓梯	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
20	勤學	2F	勤學2F東側樓梯	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
21	勤學	3F	勤學3F東側樓梯	UW-9615	UF-61. 64			√	√	√	√
22	勤學	4F	勤學4F東側樓梯	UW-9615	UF-61. 64			√	√	√	√
23	健康	1F	健康1F西側廁所	UW-313	UF-61. 64			√	√	√	×
24	健康	2F	健康2F三年一班	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
25	健康	2F	健康2F東側	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
26	健康	1F	健康1F東側	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
27	健康	2F	健康2F女廁	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
28	健康	3F	健康3F女廁	UW-9505	P5. CT0			√	√	√	√
29	健康	3F	健康3F三年五班	UW-9615	P5. CT0			√	√	√	√
30	健康	3F	健康3F西側	UR-313AS-1	UF-61. 64			√	√	√	√

濾芯更換支數: 60 支 巡檢台數: 30 台

服務人員簽章:

洪詠盛

承辦人員簽核:

五常國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

113 年 / 月 5 日

編號	安裝位置			型號	電壓	年份	機號	濾芯規格				機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	功能操作
	樓名	樓層	位置					濾	芯	規	格	第一道	第二道			
1	明德	2F	明德2F會議室	UW-9615	220	109-08-25	184531	P5. CT0				√	√	√	√	√
2	明德	2F	明德2F會計室	UW-9615	220	109-08-25	184533	P5. CT0				√	√	√	√	√
3	明德	3F	明德3F圖書館	UW-9615	220	109-08-25	184529	P5. CT0				√	√	√	√	√
4	明德	5F	活動中心5F	UW-9615	220	109-01-16	132198	UF-61. 64				√	√	√	√	√
5	明德	1F	明德1F電梯旁	UW-9615	220	109-08-25	184542	P5. CT0				√	√	√	√	√
6	明德	1F	明德1F車道旁	UW-9615	220	109-08-25	184532	P5. CT0				√	√	√	√	√
7	快樂	1F	快樂1F西後門	UR-313AS-1	110	101-05-16	772266	UF-61. 64				√	√	√	√	√
8	快樂	1F	快樂1F廚房	UW-9615	110	108-08-29	071196	UF-61. 64				√	√	√	√	√
9	健康	1F	銀 河 班	UW-9615	220	109-08-25	184535	P5. CT0				√	√	√	√	√
10	健康	1F	陽 光 班	UW-9615	220	109-08-25	184526	P5. CT0				√	√	√	√	√
11	健康	1F	月 亮 班	UW-9615	220	109-08-25	184527	P5. CT0				√	√	√	√	√
12	健康	1F	綠 地 班	UW-9203	110	101-01-11	750948	UF-61. 64				√	√	√	√	√
13	健康	1F	幼稚園健康中心	UW-20000A	110	106-08-30	010956	UF-61. 64				√	√	√	√	√
14	快樂	2F	快樂2F	UW-9615	220	108-09-10	117673	UF-61. 64				√	√	√	√	√
15	勤學	1F	勤學1F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184541	P5. CT0				√	√	√	√	√
16	勤學	2F	勤學2F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184540	P5. CT0				√	√	√	√	√
17	勤學	3F	勤學3F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184538	P5. CT0				√	√	√	√	√
18	勤學	4F	勤學4F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184549	P5. CT0				√	√	√	√	√
19	勤學	1F	勤學1F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184543	P5. CT0				√	√	√	√	√
20	勤學	2F	勤學2F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184530	P5. CT0				√	√	√	√	√
21	勤學	3F	勤學3F東側樓梯	UW-9615	220	109-01-31	158173	UF-61. 64				√	√	√	√	√
22	勤學	4F	勤學4F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184536	UF-61. 64				√	√	√	√	√
23	健康	1F	健康1F西側廁所	UW-9615	110	113-01	371314	P5. CT0				√	√	√	√	√
24	健康	2F	健康2F三年一班	UW-9615	220	109-08-25	184534	P5. CT0				√	√	√	√	√
25	健康	2F	健康2F東側	UW-9615	220	109-08-25	184528	P5. CT0				√	√	√	√	√
26	健康	1F	健康1F東側	UW-9615	220	109-08-25	184548	P5. CT0				√	√	√	√	√
27	健康	2F	健康2F女廁	UW-9615	220	109-08-25	184545	P5. CT0				√	√	√	√	√
28	健康	3F	健康3F女廁	UW-9505	110	112-03-29	347451	P5. CT0				√	√	√	√	√
29	健康	3F	健康3F三年五班	UW-9615	220	110-11-18	253820	P5. CT0				√	√	√	√	√
30	健康	3F	健康3F西側	UW-9615	110	099-01-08	680848	P5. CT0				√	√	√	√	√

濾芯更換支數: 0 支 巡檢台數: 30 台

服務人員簽章:

眾牌飲水機服務網
 台北新生服務中心
 台北市新生北路一段112號
 電話: 25219000
 傳真: 25615616

洪詠盛

承辦人員簽核:

五常國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

113年 2月5日

編號	安裝位置			型號	電壓	年份	機號	濾芯規格			機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作
	樓名	樓層	位置					濾	芯	規 格	第一道	第二道			
1	明德	2F	明德2F會議室	UW-9615	220	109-08-25	184531	P5.	CTO			v	v	v	v
2	明德	2F	明德2F會計室	UW-9615	220	109-08-25	184533	P5.	CTO			v	v	v	v
3	明德	3F	明德3F圖書館	UW-9615	220	109-08-25	184529	P5.	CTO			v	v	v	v
4	明德	5F	活動中心5F	UW-9615	220	109-01-16	132198	UF-61.	64			v	v	v	v
5	明德	1F	明德1F電梯旁	UW-9615	220	109-08-25	184542	P5.	CTO			v	v	v	v
6	明德	1F	明德1F車道旁	UW-9615	220	109-08-25	184532	P5.	CTO			v	v	v	v
7	快樂	1F	快樂1F西後門	UR-313AS-1	110	101-05-16	772266	UF-61.	64			v	v	v	X
8	快樂	1F	快樂1F廚房	UW-9615	110	108-08-29	071196	UF-61.	64			v	v	v	v
9	健康	1F	銀 河 班	UW-9615	220	109-08-25	184535	P5.	CTO			v	v	v	v
10	健康	1F	陽 光 班	UW-9615	220	109-08-25	184526	P5.	CTO			v	v	v	v
11	健康	1F	月 亮 班	UW-9615	220	109-08-25	184527	P5.	CTO			v	v	v	v
12	健康	1F	綠 地 班	UW-9203	110	101-01-11	750948	UF-61.	64			v	v	v	v
13	健康	1F	幼稚園健康中心	UW-20000A	110	106-08-30	010956	UF-61.	64			v	v	v	v
14	快樂	2F	快樂2F	UW-9615	220	108-09-10	117673	UF-61.	64			v	v	v	v
15	勤學	1F	勤學1F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184541	P5.	CTO			v	v	v	v
16	勤學	2F	勤學2F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184540	P5.	CTO			v	v	v	v
17	勤學	3F	勤學3F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184538	P5.	CTO			v	v	v	v
18	勤學	4F	勤學4F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184549	P5.	CTO			v	v	v	v
19	勤學	1F	勤學1F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184543	P5.	CTO			v	v	v	v
20	勤學	2F	勤學2F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184530	P5.	CTO			v	v	v	v
21	勤學	3F	勤學3F東側樓梯	UW-9615	220	109-01-31	158173	UF-61.	64			v	v	v	v
22	勤學	4F	勤學4F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184536	UF-61.	64			v	v	v	v
23	健康	1F	健康1F西側廁所	UW-9615	110	113-01	371314	P5.	CTO			v	v	v	V
24	健康	2F	健康2F三年一班	UW-9615	220	109-08-25	184534	P5.	CTO			v	v	v	v
25	健康	2F	健康2F東側	UW-9615	220	109-08-25	184528	P5.	CTO			v	v	v	v
26	健康	1F	健康1F東側	UW-9615	220	109-08-25	184548	P5.	CTO			v	v	v	v
27	健康	2F	健康2F女廁	UW-9615	220	109-08-25	184545	P5.	CTO			v	v	v	v
28	健康	3F	健康3F女廁	UW-9505	110	112-03-29	347451	P5.	CTO			v	v	v	v
29	健康	3F	健康3F三年五班	UW-9615	220	110-11-18	253820	P5.	CTO			v	v	v	v
30	健康	3F	健康3F西側	UW-9615	110	099-01-08	680848	P5.	CTO			v	v	v	v

濾芯更換支數: 17 支 巡檢台數: 30 台

服務人員簽章:

眾牌飲水機服務網
台北新生服務中心
台北市新生北路一段112號
電話: 25219000
傳真: 25615616

洪詠盛

承辦人員簽核:

五常國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

113年3月5日

編號	安裝位置			型號	濾芯規格		機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	功能操作
	樓名	樓層	位置		濾 芯 規 格	第一道					
1	明德	2F	明德2F會議室	UW-9615	P5. CTO	✓		✓	✓	✓	✓
2	明德	2F	明德2F會計室	UW-9615	P5. CTO	✓		✓	✓	✓	✓
3	明德	3F	明德3F圖書館	UW-9615	P5. CTO	✓		✓	✓	✓	✓
4	明德	5F	活動中心5F	UW-9615	UF-61. 64	✓		✓	✓	✓	✓
5	明德	1F	明德1F電梯旁	UW-9615	P5. CTO	✓		✓	✓	✓	✓
6	明德	1F	明德1F車道旁	UW-9615	P5. CTO	✓		✓	✓	✓	✓
7	快樂	1F	快樂1F西後門	UR-313AS-1	UF-61. 64	✓		✓	✓	X	✓
8	快樂	1F	快樂1F廚房	UW-9615	UF-61. 64	✓		✓	✓	✓	✓
9	健康	1F	銀 河 班	UW-9615	P5. CTO	✓		✓	✓	✓	✓
10	健康	1F	陽 光 班	UW-9615	P5. CTO	✓		✓	✓	✓	✓
11	健康	1F	月 亮 班	UW-9615	P5. CTO	✓		✓	✓	✓	✓
12	健康	1F	綠 地 班	UW-9203	UF-61. 64	✓		✓	✓	✓	✓
13	健康	1F	幼稚園健康中心	UW-20000A	UF-61. 64	✓		✓	✓	✓	✓
14	快樂	2F	快樂2F	UW-9615	UF-61. 64	✓		✓	✓	✓	✓
15	勤學	1F	勤學1F西側樓梯	UW-9615	P5. CTO	✓		✓	✓	✓	✓
16	勤學	2F	勤學2F西側樓梯	UW-9615	P5. CTO	✓		✓	✓	✓	✓
17	勤學	3F	勤學3F西側樓梯	UW-9615	P5. CTO	✓		✓	✓	✓	✓
18	勤學	4F	勤學4F西側樓梯	UW-9615	P5. CTO	✓		✓	✓	✓	✓
19	勤學	1F	勤學1F東側樓梯	UW-9615	P5. CTO	✓		✓	✓	✓	✓
20	勤學	2F	勤學2F東側樓梯	UW-9615	P5. CTO	✓		✓	✓	✓	✓
21	勤學	3F	勤學3F東側樓梯	UW-9615	UF-61. 64	✓		✓	✓	✓	✓
22	勤學	4F	勤學4F東側樓梯	UW-9615	UF-61. 64	✓		✓	✓	✓	✓
23	健康	1F	健康1F西側廁所	UW-9615	P5. CTO	✓		✓	✓	✓	✓
24	健康	2F	健康2F三年一班	UW-9615	P5. CTO	✓		✓	✓	✓	✓
25	健康	2F	健康2F東側	UW-9615	P5. CTO	✓		✓	✓	✓	✓
26	健康	1F	健康1F東側	UW-9615	P5. CTO	✓		✓	✓	✓	✓
27	健康	2F	健康2F女廁	UW-9615	P5. CTO	✓		✓	✓	✓	✓
28	健康	3F	健康3F女廁	UW-9505	P5. CTO	✓		✓	✓	✓	✓
29	健康	3F	健康3F三年五班	UW-9615	P5. CTO	✓		✓	✓	✓	✓
30	健康	3F	健康3F西側	UW-9615	P5. CTO	✓		✓	✓	✓	✓

濾芯更換支數: 30 支 巡檢台數: 30 台

服務人員簽章:

賀眾牌飲水機服務網
中山直營站
台北市新生北路1段112號
☎25219000分機700

洪詠盛

承辦人員簽核:

五常國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

113年4月11日

編號	安裝位置			型號	電壓	年份	機號	濾芯規格			機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作
	樓名	樓層	位置					濾	芯	規 格	第一道	第二道			
1	明德	2F	明德2F會議室	UW-9615	220	109-08-25	184531	P5.	CT0			v	v	v	v
2	明德	2F	明德2F會計室	UW-9615	220	109-08-25	184533	P5.	CT0			v	v	v	v
3	明德	3F	明德3F圖書館	UW-9615	220	109-08-25	184529	P5.	CT0			v	v	v	v
4	明德	5F	活動中心5F	UW-9615	220	109-01-16	132198	UF-61.	64			v	v	v	v
5	明德	1F	明德1F電梯旁	UW-9615	220	109-08-25	184542	P5.	CT0			v	v	v	v
6	明德	1F	明德1F車道旁	UW-9615	220	109-08-25	184532	P5.	CT0			v	v	v	v
7	快樂	1F	快樂1F西後門	UR-313AS-1	110	101-05-16	772266	UF-61.	64			v	v	v	X
8	快樂	1F	快樂1F廚房	UW-9615	110	108-08-29	071196	UF-61.	64			v	v	v	v
9	健康	1F	銀 河 班	UW-9615	220	109-08-25	184535	P5.	CT0			v	v	v	v
10	健康	1F	陽 光 班	UW-9615	220	109-08-25	184526	P5.	CT0			v	v	v	v
11	健康	1F	月 亮 班	UW-9615	220	109-08-25	184527	P5.	CT0			v	v	v	v
12	健康	1F	綠 地 班	UW-9203	110	101-01-11	750948	UF-61.	64			v	v	v	v
13	健康	1F	幼稚園健康中心	UW-20000A	110	106-08-30	010956	UF-61.	64			v	v	v	v
14	快樂	2F	快樂2F	UW-9615	220	108-09-10	117673	UF-61.	64			v	v	v	v
15	勤學	1F	勤學1F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184541	P5.	CT0			v	v	v	v
16	勤學	2F	勤學2F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184540	P5.	CT0			v	v	v	v
17	勤學	3F	勤學3F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184538	P5.	CT0			v	v	v	v
18	勤學	4F	勤學4F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184549	P5.	CT0			v	v	v	v
19	勤學	1F	勤學1F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184543	P5.	CT0			v	v	v	v
20	勤學	2F	勤學2F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184530	P5.	CT0			v	v	v	v
21	勤學	3F	勤學3F東側樓梯	UW-9615	220	109-01-31	158173	UF-61.	64			v	v	v	v
22	勤學	4F	勤學4F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184536	UF-61.	64			v	v	v	v
23	健康	1F	健康1F西側廁所	UW-9615	110	113-01	371314	P5.	CT0			v	v	v	v
24	健康	2F	健康2F三年一班	UW-9615	220	109-08-25	184534	P5.	CT0			v	v	v	v
25	健康	2F	健康2F東側	UW-9615	220	109-08-25	184528	P5.	CT0			v	v	v	v
26	健康	1F	健康1F東側	UW-9615	220	109-08-25	184548	P5.	CT0			v	v	v	v
27	健康	2F	健康2F女廁	UW-9615	220	109-08-25	184545	P5.	CT0			v	v	v	v
28	健康	3F	健康3F女廁	UW-9505	110	112-03-29	347451	P5.	CT0			v	v	v	v
29	健康	3F	健康3F三年五班	UW-9615	220	110-11-18	253820	P5.	CT0			v	v	v	v
30	健康	3F	健康3F西側	UW-9615	110	099-01-08	680848	P5.	CT0			v	v	v	v

濾芯更換支數: 0 支 巡檢台數: 30 台

服務人員簽章:



承辦人員簽核:

五常國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

113年5月3日

編號	安裝位置			型號	電壓	年份	機號	濾芯規格				機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作
	樓名	樓層	位置					濾	芯	規	格	第一道	第二道			
1	明德	2F	明德2F會議室	UW-9615	220	109-08-25	184531	P5.	CT0			√	√	√	√	√
2	明德	2F	明德2F會計室	UW-9615	220	109-08-25	184533	P5.	CT0			√	√	√	√	√
3	明德	3F	明德3F圖書館	UW-9615	220	109-08-25	184529	P5.	CT0			√	√	√	√	√
4	明德	5F	活動中心5F	UW-9615	220	109-01-16	132198	UF-61.	64			√	√	√	√	√
5	明德	1F	明德1F電梯旁	UW-9615	220	109-08-25	184542	P5.	CT0			√	√	√	√	√
6	明德	1F	明德1F車道旁	UW-9615	220	109-08-25	184532	P5.	CT0			√	√	√	√	√
7	快樂	1F	快樂1F西後門	UR-313AS-1	110	101-05-16	772266	UF-61.	64			√	√	√	√	√
8	快樂	1F	快樂1F廚房	UW-9615	110	108-08-29	071196	UF-61.	64			√	√	√	√	√
9	健康	1F	銀河班	UW-9615	220	109-08-25	184535	P5.	CT0			√	√	√	√	√
10	健康	1F	陽光班	UW-9615	220	109-08-25	184526	P5.	CT0			√	√	√	√	√
11	健康	1F	月亮班	UW-9615	220	109-08-25	184527	P5.	CT0			√	√	√	√	√
12	健康	1F	綠地班	UW-9203	110	101-01-11	750948	UF-61.	64			√	√	√	√	√
13	健康	1F	幼稚園健康中心	UW-20000A	110	106-08-30	010956	UF-61.	64			√	√	√	√	√
14	快樂	2F	快樂2F	UW-9615	220	108-09-10	117673	UF-61.	64			√	√	√	√	√
15	勤學	1F	勤學1F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184541	P5.	CT0			√	√	√	√	√
16	勤學	2F	勤學2F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184540	P5.	CT0			√	√	√	√	√
17	勤學	3F	勤學3F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184538	P5.	CT0			√	√	√	√	√
18	勤學	4F	勤學4F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184549	P5.	CT0			√	√	√	√	√
19	勤學	1F	勤學1F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184543	P5.	CT0			√	√	√	√	√
20	勤學	2F	勤學2F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184530	P5.	CT0			√	√	√	√	√
21	勤學	3F	勤學3F東側樓梯	UW-9615	220	109-01-31	158173	UF-61.	64			√	√	√	√	√
22	勤學	4F	勤學4F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184536	UF-61.	64			√	√	√	√	√
23	健康	1F	健康1F西側廁所	UW-9615	110	113-01	371314	P5.	CT0			√	√	√	√	√
24	健康	2F	健康2F三年一班	UW-9615	220	109-08-25	184534	P5.	CT0			√	√	√	√	√
25	健康	2F	健康2F東側	UW-9615	220	109-08-25	184528	P5.	CT0			√	√	√	√	√
26	健康	1F	健康1F東側	UW-9615	220	109-08-25	184548	P5.	CT0			√	√	√	√	√
27	健康	2F	健康2F女廁	UW-9615	220	109-08-25	184545	P5.	CT0			√	√	√	√	√
28	健康	3F	健康3F女廁	UW-9505	110	112-03-29	347451	P5.	CT0			√	√	√	√	√
29	健康	3F	健康3F三年五班	UW-9615	220	110-11-18	253820	P5.	CT0			√	√	√	√	√
30	健康	3F	健康3F西側	UW-9615	110	099-01-08	680848	P5.	CT0			√	√	√	√	√

濾芯更換支數: 10 支 巡檢台數: 30 台

服務人員簽章

買眾牌飲水機服務網
台北新生服務中心
台北市新生北路一段112號
電話: 25219000
傳真: 25615616

洪詠盛

承辦人員簽核:

五常國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☒濾芯更換

112年 6月 4日

編號	安裝位置			型號	電壓	年份	機號	濾芯規格		機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	功能操作
	樓名	樓層	位置					濾 芯 規 格	第一道	第二道				
1	明德	2F	明德2F會議室	UW-9615	220	109-08-25	184531	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	明德	2F	明德2F會計室	UW-9615	220	109-08-25	184533	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	明德	3F	明德3F圖書館	UW-9615	220	109-08-25	184529	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	明德	5F	活動中心5F	UW-9615	220	109-01-16	132198	UF-61. 64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	明德	1F	明德1F電梯旁	UW-9615	220	109-08-25	184542	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	明德	1F	明德1F車道旁	UW-9615	220	109-08-25	184532	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	快樂	1F	快樂1F西後門	UR-313AS-1	110	101-05-16	772266	UF-61. 64	✓	✓	✓	✓	X	✓
8	快樂	1F	快樂1F廚房	UW-9615	110	108-08-29	071196	UF-61. 64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	健康	1F	銀 河 班	UW-9615	220	109-08-25	184535	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	健康	1F	陽 光 班	UW-9615	220	109-08-25	184526	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	健康	1F	月 亮 班	UW-9615	220	109-08-25	184527	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	健康	1F	綠 地 班	UW-9203	110	101-01-11	750948	UF-61. 64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	健康	1F	幼稚園健康中心	UW-20000A	110	106-08-30	010956	UF-61. 64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	快樂	2F	快樂2F	UW-9615	220	108-09-10	117673	UF-61. 64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	勤學	1F	勤學1F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184541	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	勤學	2F	勤學2F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184540	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	勤學	3F	勤學3F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184538	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	勤學	4F	勤學4F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184549	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	勤學	1F	勤學1F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184543	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	勤學	2F	勤學2F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184530	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	勤學	3F	勤學3F東側樓梯	UW-9615	220	109-01-31	158173	UF-61. 64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	勤學	4F	勤學4F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184536	UF-61. 64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	健康	1F	健康1F西側廁所	UW-9615	110	113-01	371314	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	健康	2F	健康2F三年一班	UW-9615	220	109-08-25	184534	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	健康	2F	健康2F東側	UW-9615	220	109-08-25	184528	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	健康	1F	健康1F東側	UW-9615	220	109-08-25	184548	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	健康	2F	健康2F女廁	UW-9615	220	109-08-25	184545	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	健康	3F	健康3F女廁	UW-9505	110	112-03-29	347451	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	健康	3F	健康3F三年五班	UW-9615	220	110-11-18	253820	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	健康	3F	健康3F西側	UW-9615	110	099-01-08	680848	P5. CT0	✓	✓	✓	✓	✓	✓

濾芯更換支數: 60 支 巡檢台數: 27 台

服務人員簽章:

賀眾牌飲水機服務網
中山直營站
台北市新生北路1段112號
☎25219000分機700

承辦人員簽核:

五常國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

112 年 7 月 3 日

編號	安裝位置			型號	電壓	年份	機號	濾芯規格			機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	功能操作
	樓名	樓層	位置					濾	芯	規 格	第一道	第二道			
1	明德	2F	明德2F會議室	UW-9615	220	109-08-25	184531	P5. CT0			v	v	v	v	v
2	明德	2F	明德2F會計室	UW-9615	220	109-08-25	184533	P5. CT0			v	v	v	v	v
3	明德	3F	明德3F圖書館	UW-9615	220	109-08-25	184529	P5. CT0			v	v	v	v	v
4	明德	5F	活動中心5F	UW-9615	220	109-01-16	132198	UF-61. 64			v	v	v	v	v
5	明德	1F	明德1F電梯旁	UW-9615	220	109-08-25	184542	P5. CT0			v	v	v	v	v
6	明德	1F	明德1F車道旁	UW-9615	220	109-08-25	184532	P5. CT0			v	v	v	v	v
7	快樂	1F	快樂1F西後門	UR-313AS-1	110	101-05-16	772266	UF-61. 64			v	v	v	V	v
8	快樂	1F	快樂1F廚房	UW-9615	110	108-08-29	071196	UF-61. 64			v	v	v	v	v
9	健康	1F	銀 河 班	UW-9615	220	109-08-25	184535	P5. CT0			v	v	v	v	v
10	健康	1F	陽 光 班	UW-9615	220	109-08-25	184526	P5. CT0			v	v	v	v	v
11	健康	1F	月 亮 班	UW-9615	220	109-08-25	184527	P5. CT0			v	v	v	v	v
12	健康	1F	綠 地 班	UW-9203	110	101-01-11	750948	UF-61. 64			v	v	v	v	v
13	健康	1F	幼稚園健康中心	UW-20000A	110	106-08-30	010956	UF-61. 64			v	v	v	v	v
14	快樂	2F	快樂2F	UW-9615	220	108-09-10	117673	UF-61. 64			v	v	v	v	v
15	勤學	1F	勤學1F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184541	P5. CT0			v	v	v	v	v
16	勤學	2F	勤學2F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184540	P5. CT0			v	v	v	v	v
17	勤學	3F	勤學3F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184538	P5. CT0			v	v	v	v	v
18	勤學	4F	勤學4F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184549	P5. CT0			v	v	v	v	v
19	勤學	1F	勤學1F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184543	P5. CT0			v	v	v	v	v
20	勤學	2F	勤學2F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184530	P5. CT0			v	v	v	v	v
21	勤學	3F	勤學3F東側樓梯	UW-9615	220	109-01-31	158173	UF-61. 64			v	v	v	v	v
22	勤學	4F	勤學4F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184536	UF-61. 64			v	v	v	v	v
23	健康	1F	健康1F西側廁所	UW-9615	110	113-01	371314	P5. CT0			v	v	v	V	v
24	健康	2F	健康2F三年一班	UW-9615	220	109-08-25	184534	P5. CT0			v	v	v	v	v
25	健康	2F	健康2F東側	UW-9615	220	109-08-25	184528	P5. CT0			v	v	v	v	v
26	健康	1F	健康1F東側	UW-9615	220	109-08-25	184548	P5. CT0			v	v	v	v	v
27	健康	2F	健康2F女廁	UW-9615	220	109-08-25	184545	P5. CT0			v	v	v	v	v
28	健康	3F	健康3F女廁	UW-9505	110	112-03-29	347451	P5. CT0			v	v	v	v	v
29	健康	3F	健康3F三年五班	UW-9615	220	110-11-18	253820	P5. CT0			v	v	v	v	v
30	健康	3F	健康3F西側	UW-9615	110	099-01-08	680848	P5. CT0			v	v	v	v	v

濾芯更換支數: 0 支 巡檢台數: 30 台

服務人員簽章:

品牌飲水機服務網
 台北新生服務中心
 台北市新生北路一段112號
 電話: 25219000
 傳真: 25615616

承辦人員簽核:

洪詠盛

五常國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

113年 8月6日

編號	安裝位置			型號	電壓	年份	機號	濾芯規格			機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	功能操作
	樓名	樓層	位置					濾	芯	規格	第一道	第二道			
1	明德	2F	明德2F會議室	UW-9615	220	109-08-25	184531	P5. CT0				v	v	v	v
2	明德	2F	明德2F會計室	UW-9615	220	109-08-25	184533	P5. CT0				v	v	v	v
3	明德	3F	明德3F圖書館	UW-9615	220	109-08-25	184529	P5. CT0				v	v	v	v
4	明德	5F	活動中心5F	UW-9615	220	109-01-16	132198	UF-61. 64				v	v	v	v
5	明德	1F	明德1F電梯旁	UW-9615	220	109-08-25	184542	P5. CT0				v	v	v	v
6	明德	1F	明德1F車道旁	UW-9615	220	109-08-25	184532	P5. CT0				v	v	v	v
7	快樂	1F	快樂1F西後門	UR-313AS-1	110	101-05-16	772266	UF-61. 64				v	v	v	X
8	快樂	1F	快樂1F廚房	UW-9615	110	108-08-29	071196	UF-61. 64				v	v	v	v
9	健康	1F	銀 河 班	UW-9615	220	109-08-25	184535	P5. CT0				v	v	v	v
10	健康	1F	陽 光 班	UW-9615	220	109-08-25	184526	P5. CT0				v	v	v	v
11	健康	1F	月 亮 班	UW-9615	220	109-08-25	184527	P5. CT0				v	v	v	v
12	健康	1F	綠 地 班	UW-9203	110	101-01-11	750948	UF-61. 64				v	v	v	v
13	健康	1F	幼稚園健康中心	UW-20000A	110	106-08-30	010956	UF-61. 64				v	v	v	v
14	快樂	2F	快樂2F	UW-9615	220	108-09-10	117673	UF-61. 64				v	v	v	v
15	勤學	1F	勤學1F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184541	P5. CT0				v	v	v	v
16	勤學	2F	勤學2F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184540	P5. CT0				v	v	v	v
17	勤學	3F	勤學3F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184538	P5. CT0				v	v	v	v
18	勤學	4F	勤學4F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184549	P5. CT0				v	v	v	v
19	勤學	1F	勤學1F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184543	P5. CT0				v	v	v	v
20	勤學	2F	勤學2F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184530	P5. CT0				v	v	v	v
21	勤學	3F	勤學3F東側樓梯	UW-9615	220	109-01-31	158173	UF-61. 64				v	v	v	v
22	勤學	4F	勤學4F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184536	UF-61. 64				v	v	v	v
23	健康	1F	健康1F西側廁所	UW-9615	110	113-01	371314	P5. CT0				v	v	v	V
24	健康	2F	健康2F三年一班	UW-9615	220	109-08-25	184534	P5. CT0				v	v	v	v
25	健康	2F	健康2F東側	UW-9615	220	109-08-25	184528	P5. CT0				v	v	v	v
26	健康	1F	健康1F東側	UW-9615	220	109-08-25	184548	P5. CT0				v	v	v	v
27	健康	2F	健康2F女廁	UW-9615	220	109-08-25	184545	P5. CT0				v	v	v	v
28	健康	3F	健康3F女廁	UW-9505	110	112-03-29	347451	P5. CT0				v	v	v	v
29	健康	3F	健康3F三年五班	UW-9615	220	110-11-18	253820	P5. CT0				v	v	v	v
30	健康	3F	健康3F西側	UW-9615	110	099-01-08	680848	P5. CT0				v	v	v	v

濾芯更換支數: 0 支 巡檢台數: 30 台

07.12 須更換 30. 年份確

服務人員簽章:



承辦人員簽核:

洪詠盛

教師兼總務主任 陳錦如

施工拆除

五常國小飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾芯更換

(9月提前施作)
113年8月8日

編號	安裝位置			型號	電壓	年份	機號	濾芯規格			機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作
	樓名	樓層	位置					濾	芯	規 格	第一道	第二道			
1	明德	2F	明德2F會議室	UW-9615	220	109-08-25	184531	P5. CTO			✓		v	v	v
2	明德	2F	明德2F會計室	UW-9615	220	109-08-25	184533	P5. CTO			✓		v	v	v
3	明德	3F	明德3F圖書館	UW-9615	220	109-08-25	184529	P5. CTO			✓		v	v	v
4	明德	5F	活動中心5F	UW-9615	220	109-01-16	132198	UF-61. 64			✓		v	v	v
5	明德	1F	明德1F電梯旁	UW-9615	220	109-08-25	184542	P5. CTO			✓		v	v	v
6	明德	1F	明德1F車道旁	UW-9615	220	109-08-25	184532	P5. CTO			✓		v	v	v
7	快樂	1F	快樂1F西後門	UR-313AS-1	110	101-05-16	772266	UF-61. 64			✓		v	v	X
8	快樂	1F	快樂1F廚房	UW-9615	110	108-08-29	071196	UF-61. 64			✓		v	v	v
9	健康	1F	銀 河 班	UW-9615	220	109-08-25	184535	P5. CTO			✓		v	v	v
10	健康	1F	陽 光 班	UW-9615	220	109-08-25	184526	P5. CTO			✓		v	v	v
11	健康	1F	月 亮 班	UW-9615	220	109-08-25	184527	P5. CTO			✓		v	v	v
12	健康	1F	綠 地 班	UW-9203	110	101-01-11	750948	UF-61. 64			✓		v	v	v
13	健康	1F	幼稚園健康中心	UW-20000A	110	106-08-30	010956	UF-61. 64			✓		v	v	v
14	快樂	2F	快樂2F	UW-9615	220	108-09-10	117673	UF-61. 64			✓		v	v	v
15	勤學	1F	勤學1F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184541	P5. CTO			✓		v	v	v
16	勤學	2F	勤學2F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184540	P5. CTO			✓		v	v	v
17	勤學	3F	勤學3F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184538	P5. CTO			✓		v	v	v
18	勤學	4F	勤學4F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184549	P5. CTO			✓		v	v	v
19	勤學	1F	勤學1F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184543	P5. CTO			✓		v	v	v
20	勤學	2F	勤學2F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184530	P5. CTO			✓		v	v	v
21	勤學	3F	勤學3F東側樓梯	UW-9615	220	109-01-31	158173	UF-61. 64			✓		v	v	v
22	勤學	4F	勤學4F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184536	UF-61. 64			✓		v	v	v
23	健康	1F	健康1F西側廁所	UW-9615	110	113-01	371314	P5. CTO			✓		v	v	V
24	健康	2F	健康2F三年一班	UW-9615	220	109-08-25	184534	P5. CTO			✓		v	v	v
25	健康	2F	健康2F東側	UW-9615	220	109-08-25	184528	P5. CTO			✓		v	v	v
26	健康	1F	健康1F東側	UW-9615	220	109-08-25	184548	P5. CTO			✓		v	v	v
27	健康	2F	健康2F女廁	UW-9615	220	109-08-25	184545	P5. CTO			✓		v	v	v
28	健康	3F	健康3F女廁	UW-9505	110	112-03-29	347451	P5. CTO			✓		v	v	v
29	健康	3F	健康3F三年五班	UW-9615	220	110-11-18	253820	P5. CTO			✓		v	v	v
30	健康	3F	健康3F西側	UW-9615	110	099-01-08	680848	P5. CTO			✓		v	v	v

濾芯更換支數: 30 支 巡檢台數: 30 台

服務人員簽章: 賀眾牌飲水機服務網
 中山直營站 洪球盛
 台北市新生北路1段112號
 25219000 分機700
 承辦人員簽核:

五常國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

113年10月11日

編號	安裝位置			型號	電壓	年份	機號	濾芯規格			機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	功能操作
	樓名	樓層	位置					濾	芯	規格	第一道	第二道			
1	明德	2F	明德2F會議室	UW-9615	220	109-08-25	184531	P5. CT0			v	v	v	v	v
2	明德	2F	明德2F會計室	UW-9615	220	109-08-25	184533	P5. CT0			v	v	v	v	v
3	明德	3F	明德3F圖書館	UW-9615	220	109-08-25	184529	P5. CT0			v	v	v	v	v
4	明德	5F	活動中心5F	UW-9615	220	109-01-16	132198	UF-61. 64			v	v	v	v	v
5	明德	1F	明德1F電梯旁	UW-9615	220	109-08-25	184542	P5. CT0			v	v	v	v	v
6	明德	1F	明德1F車道旁	UW-9615	220	109-08-25	184532	P5. CT0			v	v	v	v	v
7	快樂	1F	快樂1F西後門	UR-313AS-1	110	101-05-16	772266	UF-61. 64			v	v	v	✓	v
8	快樂	1F	快樂1F廚房	UW-9615	110	108-08-29	071196	UF-61. 64			v	v	v	v	v
9	健康	1F	銀河班	UW-9615	220	109-08-25	184535	P5. CT0			v	v	v	v	v
10	健康	1F	陽光班	UW-9615	220	109-08-25	184526	P5. CT0			v	v	v	v	v
11	健康	1F	月亮班	UW-9615	220	109-08-25	184527	P5. CT0			v	v	v	v	v
12	健康	1F	綠地班	UW-9203	110	101-01-11	750948	UF-61. 64			v	v	v	v	v
13	健康	1F	幼稚園健康中心	UW-20000A	110	106-08-30	010956	UF-61. 64			v	v	v	v	v
14	快樂	2F	快樂2F	UW-9615	220	108-09-10	117673	UF-61. 64			v	v	v	v	v
15	勤學	1F	勤學1F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184541	P5. CT0			v	v	v	v	v
16	勤學	2F	勤學2F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184540	P5. CT0			v	v	v	v	v
17	勤學	3F	勤學3F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184538	P5. CT0			v	v	v	v	v
18	勤學	4F	勤學4F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184549	P5. CT0			v	v	v	v	v
19	勤學	1F	勤學1F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184543	P5. CT0			v	v	v	v	v
20	勤學	2F	勤學2F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184530	P5. CT0			v	v	v	v	v
21	勤學	3F	勤學3F東側樓梯	UW-9615	220	109-01-31	158173	UF-61. 64			v	v	v	v	v
22	勤學	4F	勤學4F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184536	UF-61. 64			v	v	v	v	v
23	健康	1F	健康1F西側廁所	UW-9615	110	113-01	371314	P5. CT0			v	v	v	V	v
24	健康	2F	健康2F三年一班	UW-9615	220	109-08-25	184534	P5. CT0			v	v	v	v	v
25	健康	2F	健康2F東側	UW-9615	220	109-08-25	184528	P5. CT0			v	v	v	v	v
26	健康	1F	健康1F東側	UW-9615	220	109-08-25	184548	P5. CT0			v	v	v	v	v
27	健康	2F	健康2F女廁	UW-9615	220	109-08-25	184545	P5. CT0			v	v	v	v	v
28	健康	3F	健康3F女廁	UW-9505	110	112-03-29	347451	P5. CT0			v	v	v	v	v
29	健康	3F	健康3F三年五班	UW-9615	220	110-11-18	253820	P5. CT0			v	v	v	v	v
30	健康	3F	健康3F西側	UW-9615	110	099-01-08	680848	P5. CT0			v	v	v	v	v

濾芯更換支數: 0 支 巡檢台數: 30 台

服務人員簽章:



承辦人員簽核:



五常國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

113年 11月 1日

編號	安裝位置			型號	電壓	年份	機號	濾芯規格				機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	功能操作
	樓名	樓層	位置					濾	芯	規	格	第一道	第二道			
1	明德	2F	明德2F會議室	UW-9615	220	109-08-25	184531	P5.	CTO			√	√	√	√	√
2	明德	2F	明德2F會計室	UW-9615	220	109-08-25	184533	P5.	CTO			√	√	√	√	√
3	明德	3F	明德3F圖書館	UW-9615	220	109-08-25	184529	P5.	CTO			√	√	√	√	√
4	明德	5F	活動中心5F	UW-9615	220	109-01-16	132198	UF-61.	64			√	√	√	√	√
5	明德	1F	明德1F電梯旁	UW-9615	220	109-08-25	184542	P5.	CTO			√	√	√	√	√
6	明德	1F	明德1F車道旁	UW-9615	220	109-08-25	184532	P5.	CTO			√	√	√	√	√
7	快樂	1F	快樂1F西後門	UR-313AS-1	110	101-05-16	772266	UF-61.	64			√	√	√	X	√
8	快樂	1F	快樂1F廚房	UW-9615	110	108-08-29	071196	UF-61.	64			√	√	√	√	√
9	健康	1F	銀河班	UW-9615	220	109-08-25	184535	P5.	CTO			√	√	√	√	√
10	健康	1F	陽光班	UW-9615	220	109-08-25	184526	P5.	CTO			√	√	√	√	√
11	健康	1F	月亮班	UW-9615	220	109-08-25	184527	P5.	CTO			√	√	√	√	√
12	健康	1F	綠地班	UW-9203	110	101-01-11	750948	UF-61.	64			√	√	√	√	√
13	健康	1F	幼稚園健康中心	UW-20000A	110	106-08-30	010956	UF-61.	64			√	√	√	√	√
14	快樂	2F	快樂2F	UW-9615	220	108-09-10	117673	UF-61.	64			√	√	√	√	√
15	勤學	1F	勤學1F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184541	P5.	CTO			√	√	√	√	√
16	勤學	2F	勤學2F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184540	P5.	CTO			√	√	√	√	√
17	勤學	3F	勤學3F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184538	P5.	CTO			√	√	√	√	√
18	勤學	4F	勤學4F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184549	P5.	CTO			√	√	√	√	√
19	勤學	1F	勤學1F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184543	P5.	CTO			√	√	√	√	√
20	勤學	2F	勤學2F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184530	P5.	CTO			√	√	√	√	√
21	勤學	3F	勤學3F東側樓梯	UW-9615	220	109-01-31	158173	UF-61.	64			√	√	√	√	√
22	勤學	4F	勤學4F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184536	UF-61.	64			√	√	√	√	√
23	健康	1F	健康1F西側廁所	UW-9615	110	113-01	371314	P5.	CTO			√	√	√	√	√
24	健康	2F	健康2F三年一班	UW-9615	220	109-08-25	184534	P5.	CTO			√	√	√	√	√
25	健康	2F	健康2F東側	UW-9615	220	109-08-25	184528	P5.	CTO			√	√	√	√	√
26	健康	1F	健康1F東側	UW-9615	220	109-08-25	184548	P5.	CTO			√	√	√	√	√
27	健康	2F	健康2F女廁	UW-9615	220	109-08-25	184545	P5.	CTO			√	√	√	√	√
28	健康	3F	健康3F女廁	UW-9505	110	112-03-29	347451	P5.	CTO			√	√	√	√	√
29	健康	3F	健康3F三年五班	UW-9615	220	110-11-18	253820	P5.	CTO			√	√	√	√	√
30	健康	3F	健康3F西側	UW-9615	110	099-01-08	680848	P5.	CTO			√	√	√	√	√

濾芯更換支數: 0 支 巡檢台數: 30 台

服務人員簽章

賀眾牌飲水機服務網
台北新生服務中心
台北市新生北路一段112號
電話: 25219000
傳真: 25615616

承辦人員簽核:

洪詠盛

事務裴柏端

五常國小飲水設備維護記錄位置表

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

112年12月13日

編號	安裝位置			型號	電壓	年份	機號	濾芯規格		機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	功能操作
	樓名	樓層	位置					濾	芯規格					
1	明德	2F	明德2F會議室	UW-9615	220	109-08-25	184531	P5. CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	明德	2F	明德2F會計室	UW-9615	220	109-08-25	184533	P5. CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	明德	3F	明德3F圖書館	UW-9615	220	109-08-25	184529	P5. CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	明德	5F	活動中心5F	UW-9615	220	109-01-16	132198	UF-61. 64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	明德	1F	明德1F電梯旁	UW-9615	220	109-08-25	184542	P5. CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	明德	1F	明德1F車道旁	UW-9615	220	109-08-25	184532	P5. CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	快樂	1F	快樂1F西後門	UR-313AS-1	110	101-05-16	772266	UF-61. 64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	快樂	1F	快樂1F廚房	UW-9615	110	108-08-29	071196	UF-61. 64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	健康	1F	銀河班	UW-9615	220	109-08-25	184535	P5. CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	健康	1F	陽光班	UW-9615	220	109-08-25	184526	P5. CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	健康	1F	月亮班	UW-9615	220	109-08-25	184527	P5. CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	健康	1F	綠地班	UW-9203	110	101-01-11	750948	UF-61. 64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	健康	1F	幼稚園健康中心	UW-20000A	110	106-08-30	010956	UF-61. 64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	快樂	2F	快樂2F	UW-9615	220	108-09-10	117673	UF-61. 64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	勤學	1F	勤學1F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184541	P5. CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	勤學	2F	勤學2F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184540	P5. CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	勤學	3F	勤學3F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184538	P5. CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	勤學	4F	勤學4F西側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184549	P5. CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	勤學	1F	勤學1F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184543	P5. CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	勤學	2F	勤學2F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184530	P5. CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	勤學	3F	勤學3F東側樓梯	UW-9615	220	109-01-31	158173	UF-61. 64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	勤學	4F	勤學4F東側樓梯	UW-9615	220	109-08-25	184536	UF-61. 64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	健康	1F	健康1F西側廁所	UW-9615	110	113-01	371314	P5. CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	健康	2F	健康2F三年一班	UW-9615	220	109-08-25	184534	P5. CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	健康	2F	健康2F東側	UW-9615	220	109-08-25	184528	P5. CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	健康	1F	健康1F東側	UW-9615	220	109-08-25	184548	P5. CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	健康	2F	健康2F女廁	UW-9615	220	109-08-25	184545	P5. CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	健康	3F	健康3F女廁	UW-9505	110	112-03-29	347451	P5. CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	健康	3F	健康3F三年五班	UW-9615	220	110-11-18	253820	P5. CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	健康	3F	健康3F西側	UW-9615	110	099-01-08	680848	P5. CTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓

濾芯更換支數: 60 支 巡檢台數: 30 台

服務人員簽章:

賀眾牌飲水機服務網
台北新生服務中心
台北市新生北路一段112號
電話: 25219000
傳真: 25615616

洪球盛

承辦人員簽核:

黃裴柏端